Číslo	Číslo z akčního plánu 2021	Stávající místo					Plánovaná aktivita			Poznámky MěÚ Nový Jičín						Kategorie opatření										Zdroj (1 - místní šetření, 2 - pracovní skupina.
		Souřadnice	Poloha	Popis stavu místa	Popis stavu místa - doplňující informace	Vlastník	Popis (automaticky generuje dle sloupců Q-Z)	Popis - doplňující informace	Rok realizace	OŽP	ORI	OSM	OB	OŠKS	OÚPaSŘ	Pozitivní příklad	Výsadba stromů a	Propustné ploc	Vsakování a	Zastínění	Protipovodňová	Vodní prvky a	Zelené střechy	Údržba zeleně	Ostatní	
1	1	-492535.94379878364270553 - 1126040.05996175389736891	Za nádražím	Nepropustné plochy	Za nádražím je prostor, který má absenci zeleně a je z velké části zpevněný a celkově neudržovaný.	České dráhy, a.s.			Vlastník byl informován v roce 2021	Nerealizovatelné. Minimální vliv města Nový Jičín na realizaci.						1	1	1								1
2	3	49.5963611N, 18.0071606E	Grasmanka - zatrubněný tok	Zatrubněný, nepřírodní tok	Jedná se o nepřírodní koryto toku svedené do úzkého zatrubněného profilu. Při větší vodě se celý prostor může ucpat.	Krajská hygienická stanice / Povodí Odry, s.p.	Zastínění, Údržba zeleně		Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastníci informováni. Minimální vliv města Nový Jičín na realizaci.											1				1	1
3	7	-492475.61854461039183661 - 1125961.63713133218698204	Přemyslovců - Tabačka	Betonová stěna, nesespádovaný chodník.	Stěna podzemního parkoviště je vystavena Slunci, chodník není sespádován do zeleně.	Galerie Tabačka, a.s.	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Vodní prvky a mokřady	Stěnu podzemního parkoviště by bylo vhodné ozelenit a chodník sespádobvat do zeleně.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastník informován. Chodníky ve vlastnictví města. Ale vše je nové, budeme řešit v případě opravy chodníku.								1	1				1			1
4	8	-492439.42339210730278865 - 1125953.59376410488039255	Přemyslovců - Tabačka	Nezastíněné parkoviště, žádná zeleň	Před Tabačkou je velké, zpevněné, nezastíněné parkoviště.	Galerie Tabačka, a.s.	Pozitivní příklad, Výsadba stromů a zeleně, Vsakování a zadržování vody	Bylo by vhodné sem umístit zeleň a zastínit parkoviště s FV.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastník informován - ovlivnění ze strany města malé							1	1		1						1
5	9	-492319.77830466610612348 - 1125964.653394	Přemyslovců - Tabačka	Velká plocha střechy		Galerie Tabačka, a.s.	Vodní prvky a mokřady	Vhodné k vybudování zelené střechy.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastník informován, možnost ovlivnění ze strany města malá													1			1
6	10	492386.13608425535494462 - 1126035.032857	Přemyslovců - Tabačka	Volná plocha	Vedle Tabačky je velká volná plocha.	Galerie Tabačka, a.s.		Nejvhodnější by bylo umístit tam zeleň.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastník informován, předpokladá se tam další výstavba							1									1
7	12	-492316.76204195793252438 - 1126159.70504919695667922	U bazénu	Nezastíněná plocha s lavičkami		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Zastínění	Umístit před bazén zastínění části nebo celého prostoru, vysadit stromy.	po roce 2022	Úplně volný prostor bez sítí. Při projektování rekonstrukce bazénu a ploch prosazoval OŽP výsadbu vzrostlých stromů, které by prostor stínily. Zamítnuto radikálně vedením bazénu i OMRI (důvodem byl přístup techniky až k budově).		Z důvodu nedávné rekonstrukce doporučujeme ponechat ve stávajícím stavu.					1		1							1
8	14	-492154.88927659444743767 - 1126071.228009	Jičínka	Protipovodňové hráze, zelená opatření	Podél celého toku hrozí riziko vylití z břehu.	Povodí Odry, s.p.		Je nezbytné sem doplnit protipovodňové hráze nebo zvážit možnost rozlivu řeky.	Vlastník byl informován v roce 2021	vlastníci informováni											1					1
9	15	-492057.36344901594566181 - 1126027.99491091887466609	Jugoslávská	Zpevněné parkoviště, málo stromů		Město Nový Jičín		Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	blíže neurčen	Podél budov (veterina) pod parkujícími auty vede plyn a voda. Výsadby na této straně ulice nejsou bez přeložek reálné. A všechny plochy jsou zpevněné, tzn., že bez stavebních úprav není kam vysazovat.	Při rekonstrukci parkoviště.	Nový systém parkování byl na ul. Jugoslávská zaveden cca 4 - 5 let zpět. V tuto chvíli bychom změnu neřešili.					1	1								1
10	16	-492029.21166373620508239 - 1126015.92986008897423744	Jugoslávská	Parkoviště		JABADA s.r.o.	Výsadba stromů a zeleně	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	Vlastník byl informován v roce 2021	Parkoviště není města. Parkování podél cesty - mezi budovami (veterina atd.) a parkovacími místy vede plynovod a vodovod, voda se pak odklání více za park. místa. Řešení v případě rekonstruce celé lokality na obytnou ulici, což se vzhledem ke stávajícímu využití a firmám, které se zde nacházení, nejeví jako reálné.								1								1
11	18	-491921.63162712816847488 - 1125841.9920438879635185	Svatopluka Čecha	Zpevněné parkoviště, špatné zasakování, žádná zeleň		Generální finanční ředitelství	Pozitivní příklad, Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	Vlastník byl informován v roce 2021	vlastník informován							1	1	1							1
12	19	-491661.22761328407796 1 - 1125927.452820	Trlicova	Rychle stékající srážková voda na silnici.		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Umístit opatření na zpomalení tekoucí srážkové vody po silnici v případě většího deště	nerealizovatelné	Na ulici nejsou městské pozemky, na které by se dala tekoucí voda odvést									1							1
13	20	-491549.62589306483278051 - 1126007.88649285840801895	Hřbitovní	Rychle stékající srážková voda na silnici.		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Umístit opatření na zpomalení tekoucí srážkové vody po silnici v případě většího deště.	nerealizovatelné	Vybudování odtoku (zřejmě formou retenční nádrže) z cesty by bylo možné pouze u parkoviště u hřbitova, u odbočky na Luční ulici a u zpevněné plochy před Jednotou. Zelené plochy pro vsak zde nejsou.	Technická náročnost, svedení vody v cesty komplikuje výskyt inženýrských sítí.								1							1

14	21	-490963.46550669008865952 -1125450.8833126705139875 4	Pole vedle Propojovací ulice	Vedle silnice stojí voda		Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace	Protipovodňová opatření	Bylo by vhodné zde udělat modrý prvek, mokřad.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastníci informováni												1				1
15	23	-490464.7767388645443134 -1125770.60715977614745498	CTPark	Zastavěné území, hospodaření se srážkovými vodami		CTP Moravia North, spol. s r.o.	Pozitivní příklad, Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Vodní prvky a mokřady	Velká plocha střechy, kde by se hodila zelená střecha. Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastníci informováni							1	1	1				1			1
16	25	-491275.14598658151226118 -1125839.98120208643376827	Hřbitovní	Garáže, žádná zeleň		soukromí vlastníci	Výsadba stromů a zeleně, Zelené střechy a stěny	Ozelenit střechy i stěny garáží. Kde statika dovolí.		Vlastníci informováni nebyli, kvůli velikém množství adres a spoustě papírování, ale zveřejněno na webu to je pro všechny dostupné							1						1			1
17	29	-491414.89949208026519045 -1125831.9378348623868078	Křížkovského náměstí	Usychající stromy		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Bylo by vhodné doplnit a nahradit usychající stromy.	nerealizovatelné	Topoly není možné nahradit kvůli blízkosti inženýrských sítí. Řešíme zatím prodlužováním životnosti stromů (ořezy a zvýšený dohled správce zeleně)							1									1
18	31	-491435.00791013723937795 -1125944.5449759801849722 9	DPS	DPS bez adaptačnách opatření		Moravskoslezský kraj Domov Duha, p.o.	Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody, Vodní prvky a mokřady, Údržba zeleně	DPS revitalizace objektu - doplnit venkovní žaluzie, chybí zateplení, okolní zeleň a vyřešení srážkové vody.	Vlastníci byli informováni v roce 2021	Vlastník informován									1	1		1		1	1
19	32	-491599.89693820860702544 -1126523.66741603729315102	U Rybníka	Rychle tekoucí srážková voda po silnici		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Umístit opatření na zpomalení tekoucí srážkové vody po silnici v případě většího deště.	nerealizovatelné	Kolem cesty se nevyskytují pozemky ve vlastnictví města, na které by dešťová voda mohla být svedena.		Část problému je způsobena neoprávněným zásahem vlastníka pozemku (pole), který svedl vodu na městskou komunikaci. Záležitost se v současné době řeší.							1						1
20	33	-491816.06243232719134539 -1126339.67539081070572138	u Hrušky	Zpevněné parkoviště bez stínění		ENVIRO - HIK, s.r.o.	Pozitivní příklad, Výsadba stromů a zeleně, Vsakování a zadržování vody	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	Vlastníci byli informováni v roce 2021	Vlastník informován, stavba prodejny Husquarna.							1	1		1						1
21	36	-491764.78596628055674955 -1126806.19068974698893726	U Jičínky	Garáže		soukromí vlastníci	Pozitivní příklad, Propustné plochy, Vodní prvky a mokřady	Ozelenit střechy i stěny garáží. Kde statika dovolí.	nerealizovatelné	Vlastníci informováni nebyli, kvůli velikém množství adres a spoustě papírování, ale zveřejněno na webu to je pro všechny dostupné.							1		1				1			1
22	41	-492126.73749131336808205 -1127012.30197482835501432	Zborovská	Nově vyasfaltované parkoviště, žádné zasakování		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	blíže neurčen	oprava je v nedohlednu	Při rekonstrukci parkoviště.	V rámci projektu ano.							1	1						1
23	43	492253.42052507674088702 -1126778.038904	Zborovská	Široká komunikace		Ředitelství silnic a dálnic ČR	Údržba zeleně	Široká komunikace - mezi pruhy dát oddělovací zelený pruh.	Vlastníci byli informováni v roce 2021																1	1
24	45	-492305.70241202623583376 -1126721.73533390602096915	OC Javor	Zpevněná plocha, žádné zasakování		Vifina Delta s.r.o.	Pozitivní příklad, Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody, Vodní prvky a mokřady	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Zateplení budovy a její ozelenění.	Vlastník byl informován v roce 2021	Informováni byli. Kompletní rekonstrukce budovy i ploch byla dokončena 2023							1	1	1	1			1			1
25	46	-492298.66446570650441572 -1126790.10395529982633889	Shell	Zpevněné parkoviště benzínky Shell		Shell Czech Republic a.s.	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	Vlastník byl informován v roce 2021										1	1						1
26	47	-492167.95974833227228373 -1126532.71620415593497455	Parkoviště Bezručova	Nezpevněné nezastíněné parkoviště		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zastínění stromy nebo FV panely.	po roce 2022	V případě přípravy projektu zástavby v souladu s územním plánem se budeme snažit doplnit vhodnou zeleň.	určeno k zastavění	Řešit v souladu s územním plánem.			Území se bude řešit v souladu s územním plánem Nového Jičína, územní studií lokality na ul. Bezručova v Novém Jičíně.		1									1
27	49	-492359.99514078156789765 -1127076.64891261630691588	Nerudova	Rychle tekoucí srážková voda po silnici		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Umístit opatření na zpomalení tekoucí srážkové vody po silnici v případě většího deště.	nerealizovatelné	Kolem cesty se nevyskytují pozemky ve vlastnictví města, na které by dešťová voda mohla být svedena.										1						1

28	50	-492438.4179712055483833 - 1127338.05834737047553062	Fibichovo náměstí	Otevřený prostor náměstí		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Vodní prvky a mokřady, Ostatní	Zasadit více stromů a zeleně, doplnit rekreační prvky.	nerealizovatelné	Řešilo se v rámci projektu a rekreační prvky se v rámci projednávání nesetkaly a pochopením občanů. Volili úspornou variantu a klid. Symetrické řešení náměstí neumožňuje další výsadby, lípy jsou dosud mladé, vyrostou.							1					1			1	1
29	52	-492732.00087484403047711 - 1127208.35905088926665485	U nemocnice	Zpevněné nezastíněné parkoviště bez zeleně		Moravskoslezský kraj	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Zastínění	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	Informovat vlastníky 2021	Při rekonstrukci zpevněných ploch by měly být voleny propustné povrchy, ale obávám se, že v této lokalitě bude problém se vsakovou zkouškou. Jinak zelené pásy se stromy ve svahu pod parkovacími místy fungují dobře.							1	1		1						1
30	53	-492718.9304031073115766 - 1127007.274870	Jiráskova	Chybí řada stromů		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Vsakování a zadržování vody	Doplnit druhou řadu stromů, řešit zasakování z ulice.	nerealizovatelné	Nelze vysadit stromy na druhé straně, vede tam plyn a voda.							1		1							1
31	55	-492787.29902450175723061 - 1126768.99011633871123195	Divadelní	Málo zeleně	V ulici Divadelní je zpevněná plocha bez zeleně a stínění.	Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Vsakování a zadržování vody	Dát mezi parkující auta stromy.	nerealizovatelné	Pod parkujícími auty je na jedné straně vodovod a kanalizace, na druhé plynovod, mezi tím plynové, vod. a kanalizační přípojky napříč.							1		1							1
32	57	-492632.46420545951696113 - 1126521.65657423203811049	Na Valech	Zpevněné nezastíněné parkoviště		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Protipovodňová opatření	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	nerealizovatelné		Prostor by měl být zcela přestavěn dle Regulačního plánu MPR.				Dle regulačního plánu MPR by zde měla být zástavba - nutno řešit v souladu s tímto plánem.		1	1			1					1
33	58	492638.49673087638802826 - 1126496.521051	Trafo ČEZ, na Valech	Stěna, střecha		ČEZ Distribuce, a. s.	Zelené střechy a stěny	Doplnit zelenou střechu nebo stěnu na trafostanici.	Informovat vlastníky 2021	Vlastník informován, nerealizovatelné			trafostanice je v majetku ČEZ Distribuce		Má být součástí nového objektu - dle RP MPR								1			1
34	59	-492649.5563608089578338 - 1126542.770413	Na Valech	Rozbitá cesta, zasakování vody	Je zde špatný povrch komunikace.	soukromí vlastníci	Propustné plochy	Při jeho opravě povrchu vyřešit sespádování a zasakování.	Informovat vlastníky 2021	Informace byla rozeslána								1								1
35	60	-492738.03340026154182851 - 1126195.90020170528441668	Vančurova	Parkoviště a budova - zpevněné plochy		Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje	Propustné plochy, Zelené střechy a stěny	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň a zelenou stěnu na budově.	Informovat vlastníky 2021	Informace byla rozeslána								1					1			1
36	62	-493203.54327829123940319 - 1126650.350449	Palackého	Rozvodna		ČEZ Distribuce, a. s.	Vodní prvky a mokřady	Doplnit zelenou střechu nebo stěnu na trafostanici.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastník informován													1			1
37	65	-493221.6408545434824191 - 1126450.27169012278318405	Sídliště Dlouhá, MŠ Jubilejní	Střecha na budově		Město Nový Jičín	Ostatní	Změnit střechu na odrazivou.	blíže neurčen				Střecha je nyní funkční a zatepletná, realizováno z dotace, v tuto chvíli se nepředpokládá výstavba zelené střechy.													1
38	66	-493258.84142794960644096 - 1126401.00606588483788073	ZŠ Jubilejní	Budova bez adaptačních prvků		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody, Zelené střechy a stěny	Vybudovat zasakování s dešťovou vodou. Zvážit možnost zelené střechy a zelené stěny.	blíže neurčen				Střecha má lokální poškození, ale po drobné opravě bude funkční. Nepředpokládá se její přestavba na zelenou	Pozor na statiku.					1					1			1
39	71	-492496.73238357197260484 - 1126336.659128	Štefánikova	Proluka		soukromý vlastník	Pozitivní příklad	Vybudovat parčík v proluce mezi domy.	Vlastník byl informován v roce 2021	Nerealizovatelné							1									1
40	72	-493151.26139134250115603 - 1127448.65464667952619493	Kaufland	Zpevněné nezastíněné parkoviště		Kaufland Česká republika v.o.s.	Pozitivní příklad, Výsadba stromů a zeleně, Vsakování a zadržování vody	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zastínění stromy nebo FV panely.	Vlastník byl informován v roce 2021	Vlastník informován, pro nás nerealizovatelné							1	1		1						1
41	73	-493189.46738565282430 5 - 1127465.746802	Kaufland	Velká plocha střechy		Kaufland Česká republika v.o.s.	Zelené střechy a stěny		Informovat vlastníky 2021	Vlastník informován, pro nás nerealizovatelné													1			1
42	74	-493217.61917093192460015 - 1127321.97161292028613389	B. Martinů	Zpevněné parkoviště		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zastínění stromy nebo FV panely.		Další výsadby u parkoviště neumožňuje vedení inženýrských sítí. Za zeleň zrušit, nechat jen výměnu povrchů	Při rekonstrukci parkoviště.						1	1								1

43	75	-493373.4594108767923899 -	B. Martinů, u hotelu Abácie	Vpusť do kanálu není v dobrém stavu		soukromý vlastník	Ostatní		Informovat vlastníky 2021	Vlastník informován															1	1
44	76	-493485.06113109597936273 - 1126949.965878	B. Martinů	Chybí vzrostlé stromy		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Doplnit vzrostlé stromy.	nerealizovatelné	Zasíťování pozemků nedovolí výsadbu. Bez přeložek to není reálné. Zrušit							1									1
45	77	-493532.31591353175463155 - 1126887.62978288228623569	Grasmanka	Technická infrastruktura přes tok	Přes tok Grasmanky vedou nějaké trubky. Při větší vodě hrozí riziko havárie.	Povodí Odry, s.p.	Údržba zeleně		Vlastník byl informován v roce 2021																1	1
46	78	-494032.01010225963545963 - 1126688.55644410778768361	Sídliště Loučka	Parkoviště s propustnými povrchy		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.		Na jednání pracovní skupiny navrženo k přesunutí do nerealizovatelných	Při rekonstrukci parkoviště.	V rámci projektu se k rekonstrukci ploch vyjádříme.						1								1
47	79	-494085.29741011234000325 - 1126677.4968141769059003	Sídliště Loučka	Střecha na výtopně		Město Nový Jičín	Vodní prvky a mokřady	Celou výtopnu ozelenit - doplnit zelenou střechu nebo zelenou stěnu.	po roce 2022														1			1
48	80	493987.77158253325615078 - 1126704.643178551224991168	Sídliště Loučka	Betonová stěna na etážovém stání		Město Nový Jičín	Vodní prvky a mokřady	Ozelenit stěny etážového stání - kde statika dovolí.	po roce 2022		Nelze provést												1			1
49	81	-494108.42209087841911241 - 1126705.64859946048818529	Sídliště Loučka	Chodníky nejsou sespádovány do zeleně.		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Sespádovat chodníky do zeleně. Vyřešit následné zasakování.	blíže neurčen	Směrem do zeleně nejsou zvýšené obrubníky, takže k vsaku dochází	Při rekonstrukci parkoviště.							1								1
50	82	-494199.91539303964236751 - 1126682.52391869155690074	Garáže na sídlišti Loučka	Střechy a stěny garáží		soukromí vlastníci	Zelené střechy a stěny	Ozelenit střechy i stěny garáží. Kde statika dovolí.	Informovat vlastníky 2021	Pro nás nerealizovatelné													1			1
51	83	-494382.90199736197246239 - 1126772.00637904834002256	Pole nad Loučkou	Celé pole se svažuje k sídlišti.	Při větším dešti hrozí riziko eroze a smyvu půdy.	soukromí vlastníci	Pozitivní příklad, Propustné plochy	Umístit ve spolupráci s majiteli zelené průlehy v poli. Zasakování, aleje.	Vlastník byl informován v roce 2021	Bez výkupu pozemků nereálné.							1		1							1
52	85	-494428.14593799103749916 - 1126524.672836	Pole nad Loučkou	Pole		soukromí vlastníci	Pozitivní příklad	Doplnit na pole nad sídliště Loučka stromy. Na okraj pole a zástavby.	Vlastník byl informován v roce 2021	Nereálné							1									1
53	86	-493266.88479517231462523 - 1126208.97067343397065997	Garáže Dlouhá	Málo zeleně (střechy, stromy) - garáže		soukromí vlastníci	Pozitivní příklad, Vodní prvky a mokřady	Ozelenit střechy i stěny garáží. Kde statika dovolí.	nerealizovatelné	Nereálné							1						1			1
54	87	-493284.9823714243248105 - 1126779.044325	Grasmanka	Tok řeky		Město Nový Jičín	Ostatní	Celý tok Grassmanky revitalizovat - ozelenit, zpřístupnit veřejnosti.	nerealizovatelné	Tok i břehy Grassmanky jsou až najeden krátký úsek ve vlastnictví ČR a jsou převážně v zastavěném území.															1	1
55	90	49.5975411N, 18.0096869E	Autobusové nádraží	Tmavý povrch komunikací		ČSAD Ostrava a.s.	Údržba zeleně	Změnit povrch komunikací na světlý.	Vlastník byl informován v roce 2021	Byli informováni															1	2
56	91	49.5958722N, 18.0101431E	Ulice kolem náměstí	Chybějící zastínění ulic v centru	Možné zastínění pomocí plachty umístěné nad ulicí	Město Nový Jičín	Zastínění	Doplnit zastínění	po roce 2022		nereálné				Jakou formou? Nutno projednat s památkáři.					1						2
57	92	49.5943683N, 18.0035931E	Gymnázium	Chybějící zastínění před školou		Moravskoslezský kraj	Propustné plochy	Doplnit zastínění	Vlastník byl informován v roce 2021	Byli informováni									1							2
58	93	49.5974767N, 18.0159153E	ZŠ Nový Jičín, Komenského 66-68	Chybějící zastínění před školou		Město Nový Jičín	Zastínění	Doplnit zastínění	nerealizovatelné	Zrovna v této ploše výsadbu stromů neumožňuje vedení sítí.										1						2
59	94	49.5928956N, 17.9935111E	ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá	Chybějící zastínění před školou		Město Nový Jičín	Zastínění	Doplnit zastínění	nerealizovatelné	Stromy jsou vysazeny všude, kde to bylo možné.										1						2
60	95	49.5895958N, 17.9973336E	Základní škola Galaxie	Chybějící zastínění před školou		Město Nový Jičín	Zastínění	Doplnit zastínění	po roce 2022	Stromy jsou vysazeny všude, kde to bylo možné.										1						2
61	96	49.5952836N, 17.9997197E	Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín,	Chybějící zastínění před školou		Město Nový Jičín	Zastínění	Doplnit zastínění	po roce 2022	Stromy jsou vysazeny všude, kde to bylo možné.										1						2
62	97	49.5923386N, 18.0100783E	ZŠ Nový Jičín, Tyršova	Chybějící zastínění před školou		Město Nový Jičín	Zastínění	Doplnit zastínění	po roce 2022	Stromy jsou vysazeny všude, kde to bylo možné.					Směrem na ul. Tyršova a Gen. Hlaďo je prostor řešen RP MPR. Prostor před přístavbou (ul. Derkova) řešen Koncepcí rozvoje ZŠ Tyršova (MOAD architekti) - nevím zda se podle této koncepce bude postupovat					1						2
63	98	49.5976983N, 18.0153542E	ZŠ Nový Jičín, Komenského 68	Chybějící zastínění před školou		Město Nový Jičín	Zastínění	Doplnit zastínění	po roce 2022											1						2

64	99	49.5963658N, 18.0094511E	Pěší zóna, "u koně"	Chybějící adaptační prvky		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Doplnit vodní prvek, fontánu nebo sprchu.	po roce 2022	Doplnění mlžícího sloupu by bylo fajn, ale asi se nedá čekat, že se bude do pěkně upraveného a fungujícího prostoru vrtat.	Vodní prvky nejsou v kurzu.	Ne			Prostor řešit komplexně				1						2
65	101	49.5888392N, 18.0097742E	Smetanovy sady	Nepropustné cesty		Město Nový Jičín	Propustné plochy	Přestavba cest na propustné.	nerealizovatelné	Ze zpevněných chodníků odtéká v parku dešťová voda do trávníků.	Cesty jsou doporučeny nechat nepropustné, kvůli hojnému využití za každého počasí a jezdění na koloběžkách apod.							1							2
66	102	49.5874394N, 18.0324522E	Žilina - zahrádkářská oblast			VFU Brno	Protipovodňová opatření	Vybudovat mokřad.	Vlastník byl informován v roce 2021												1				2
67	103	49.5891008N, 18.0275197E	Žilina nad MŠ			VFU Brno	Zastínění, Protipovodňová opatření	Vybudovat mokřad, protipovodňová opatření.	Vlastník byl informován v roce 2021											1	1				2
68	104	49.5980208N, 18.0273050E	Žilina za hřištěm v oblasti topolů			Město Nový Jičín	Vodní prvky a mokřady	Vybudovat mokřad.	nerealizovatelné			V místě se momentálně chystá drenáž a odvedení vody od hřiště.									1				2
69	107	49.5988522N, 18.0130767E	Bazén - kotelna	Střecha		Město Nový Jičín	Zelené střechy a stěny	Vybudovat zelenou střechu.	nerealizovatelné				Konstrukce střechy neumožňuje pokládání dalších vrstev, musela by se dělat kompletní výměna skladby střešní krytiny.									1			2
70	109	49.5950344N, 18.0105742E	Masarykovo náměstí	Chybějící zastínění části plochy náměstí		Město Nový Jičín	Zastínění	Vybudovat zastínění části plochy náměstí.	po roce 2022	Nereálné vzhledem k využití náměstí a památkové ochraně.					Jakou formou? Konzultovat s památkáři.					1					2
71	121	Celé město	Směrnice a vnitřní předpisy města	Směrnice nejsou příznivě nastaveny pro adaptační opatření		Město Nový Jičín	Ostatní	Úprava směrnic a vnitřních předpisů tak, aby reflektovaly katalog adaptačních opatření.	2021	Nepodařilo se změnit směrnice! Vázáno na odbory dle org. Řádu…Důležitá je vůle vedení města, aby se město rozvíjelo s ohledem na změnu klimatu. Žádná směrnice to nevyřeší sama o sobě.													1	2
72	201	49.5964142N, 18.0072522E	Pod budovou býv. KSČ	Průtok pod budovou býv. KSČ		Krajská hygienická stanice / Povodí Odry, s.p.	Zastínění	Zabezpečení průtočnosti vody - rozšíření tunelu pro Grasmanku	Vlastník byl informován v roce 2021												1				3
73	203	49.5996286N, 18.0143064E	Lávka Novosady	Chybějící protipovodňová opatření		Povodí Odry, s.p.	Zastínění	Realizace protipovodňových opatření v okolí lávky	Vlastník byl informován v roce 2021												1				3
74	204	49.5992739N, 18.0171014E	Trlicova 10	Fasády bytového domu		Město Nový Jičín	Zelené střechy a stěny	Ozelenit fasády na bytovém domu města	po roce 2022				Neplánujeme, problematika stížností ze strany nájemníků.									1			3
75	205	49.5950478N, 18.0051869E	Grasmanka, pod křižovatkou Palackého – Kollárova	Příliš úzké koryto Grasmanky		Povodí Odry, s.p.	Zastínění	Rozšířit koryto Grasmanky směrem k Palackého ulici.	Vlastník byl informován v roce 2021												1				3
76	209	49.5873389N, 17.9955644E	Bocheta	Bocheta - rybník a okolí		Novojičínské realitní centrum, s.r.o.	Údržba zeleně	Revitalizace okolí rybníka Bocheta	Vlastník byl informován v roce 2021															1	3
77	209	49.5873389N, 17.9955644E	Bocheta	Bocheta - rybník a okolí		Novojičínské realitní centrum, s.r.o.	Ostatní	Revitalizace okolí rybníka Bocheta	Informovat vlastníky 2021	Informován														1	3
78	211	49.5887717N, 18.0092439E	Smetanovy sady	Betonové prostranství v parku		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Protipovodňová opatření, Vodní prvky a mokřady	Zastínění betonového prostranství u altánu, doplnit vodní prvek, upravit zeleň.	2022		Vodní prvky nejsou v kurzu. Zastínění není v plánu.				Postupovat v souladu se studií Smetanovy sady		1				1	1				3
79	213	49.5949475N, 17.9959400E	Sídliště Dlouhá	Pás zeleně		Město Nový Jičín	Pozitivní příklad, Výsadba stromů a zeleně	Rozšířit pás zeleně za bytovými domy směrem k dálnici D48, včetně výsadby nových stromů.	výhledově	V rámci rozšíření parkoviště bylo z naší strany navrženo rozšíření pásu zeleně mezi parkovišti i lemování nově vzniklé plochy další zelení.	Ano bude, nicméně pouze za parkovištěm, ostatní pozemky jsou propachtované.						1	1							3

80	214	49.5966819N, 18.0076708E	Grasmanka	Dolní brána - koryto Grasmanky		Povodí Odry, s.p.	Protipovodňová opatření	Odstranění betonu a rozšíření koryta řeky.	Vlastník byl informován v roce 2021	informováni vlastníci											1					3
81	215	49.5934686N, 17.9933572E	Stezka pro pěší a cyklisty, Dlouhá - Loučka	Chybějící stromy		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Odclonění cyklostezky od polí novou zelení.	2021	Pozemky nad cyklostezkou jsou soukromých vlastníků. V těch částech, kde je vlastníkem město stromy rostou.							1									3
82	217	49.5450967N, 17.9930561E	Straník, budova knihovny č. 80	Střecha		Město Nový Jičín	Zelené střechy a stěny	Vybudování zelené střechy na budově knihovny, klubu důchodců a osadního výboru.					Nedoporučejeme									1			3
83	218	49.5420267N, 17.9981172E	Straník, areál SK Straník	Střecha bez sbírání dešťové vody.		Město Nový Jičín	Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody	Vybudování retenčních nádrží, případně dalších opatření k zadržení vody.			Nepatří to mezi prioritní oblasti v řešení zasakování							1	1							3
84	219	49.5521653N, 17.9859297E	Straník, Stranický potok	Nebezpečí vylití potoka		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody, Protipovodňová opatření, Vodní prvky a mokřady	Vybudování mokřadu a/nebo meandru - zadržení vody.		Lokalita nepatří mezi priority v protipovodňových opatřeních. Dosud zde nebyly zaznamenány problémy. Existují lokality, které jsou více ohroženy a kde se pravidelně problémy opakují.									1		1	1				3
85	220	49.5521653N, 17.9859297E	Straník, Stranický potok	Levostranný přítok, eroze pod silnicí Kojetín - Straník		Město Nový Jičín	Protipovodňová opatření		po roce 2022	Lokalita nepatří mezi priority v protipovodňových opatřeních. Dosud zde nebyly zaznamenány problémy. Existují lokality, které jsou více ohroženy a kde se pravidelně problémy opakují.											1					3
86	221	49.5456744N, 18.0037875E	Straník	Řešení lokality v blízkosti potoků svádějící vodu z luk		Město Nový Jičín	Protipovodňová opatření		po roce 2022	Lokalita nepatří mezi priority v protipovodňových opatřeních. Dosud zde nebyly zaznamenány problémy. Existují lokality, které jsou více ohroženy a kde se pravidelně problémy opakují.											1					3